


重要度

[B]



- C:100,M:80,Y:0,K:0
- C:0,M:0,Y:0,K:100
- C:100,M:0,Y:100,K:0
- C:70,M:0,Y:100,K:0
- C:30,M:0,Y:100,K:0
- C:0,M:0,Y:100,K:0
- C:0,M:30,Y:100,K:0
- C:0,M:70,Y:100,K:0
- C:0,M:100,Y:100,K:0

裁切线

技术要求

1. 颜色：彩色印刷，批量时要求统一，不能有明显色差；
2. 版面：图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷；
3. 尺寸：大小按图标注，尺寸公差按GB/T 1804-c；
4. 切边：如图外轮廓线，直角处应成直角，不能歪斜；
5. 批量生产前须送样确认。

铜版纸印刷
背带可移胶
表面处理：无

广东奥马冰箱有限公司

借(通)用件登记

标志	处数	更改文件号	签名	日期
----	----	-------	----	----

重量	比例
----	----

能源标签

出图审查

设计	会签
----	----

1:1

制图	周嘉慧	标准化	刘金利
----	-----	-----	-----

共 1 张	第 1 张
-------	-------

日期

审核	陈锡铃	批准	李梅方
----	-----	----	-----

视角符号

BE1-145

工艺	日期	2024-6-21
----	----	-----------